Voie tertiaire N°2

Voie Secondaire N°2

Voie tertiaire N°1

Rd-point non (G3) construit à ce jour

Epine Dorsale

Rd-point non (G2) terminé à ce jour

Epine Dorsale

G1

Voie Primaire

G0

Voie Secondaire N°3

Route de St OMER

Boul. Pont de St OMER

COUPE A

COUPE B

COUPE C

COUPE D

COUPE E

COUPE F

COUPE G

Fossé périphérique

2B2 Bis : coulée verte

Roselières

Digue de ceinture, watergang du Sud

Légende des entretiens des aménagements paysagers

- 1 fauchage / an
- 2 fauchages / an
- 3 fauchages / an
- 6 fauchages / an
- 12 Tontes
- Arbres tiges
- Cépées
- Buissons
- Elagage tous les 6 ans (coulée verte)
- Entretien de la haie champêtre (coulée verte)
- Haie libre
- Haie taillée
- Suppression de la renouée du Japon
- Arbustes
- Tripleuros
- Fossé périphérique
- Watergang du sud
- Roselières

CAC COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CALAISIS

ZAC DU VIRVAL

ENTRETIEN ENVIRONNEMENTAL

ZAC VIRVAL

Phase 1

Phase 2